

AutoCAD	
a	Křivka
mg	Měřit
cc	Kopírovat
rr	Otočit
ww	Ořez ¹⁾
cg	Skupina
rg	Rozlož skupinu
ru	Rozlož
de	Smaž
gg	Posun
zz	Zrcadlit
ee	Kopie vlastností
rv	Obrátit směr
sd	Spoj
xx	Přeruš
ae	Přidat odkaz
dd	Pořadí kreslení ³⁾
re	Regenerovat
yx	Izolovat nevybrané hladiny ²⁾
yy	Zrušit předešlé izolován ²⁾
ss	Vybrat podobné
ew	Změnit hladinu podle výběru
hh	Najdi
ks	Klávesové zkratky (v přípravě)
vg	Seznam hladin
vx	Zavřít seznam
sta	Stav hladin
lw	Prochazet hladiny
čč	Čisti
¹⁾ OŘEŽ {R}Rychlé {P}USS {+Shift} Režim prodlužování ²⁾ IZOLHLAD {T}Vypnout ³⁾ POŘADÍ Dospod je default	

Revit	
AD	Přidat podobné
DE	Odstraň
AE	Přidat hostitele pozn
AA	Zobrazit odkaz pozn
AX	Skrýt odkaz pozn
EE	Kopie vlastností
SD	Spoj trubku (CC)
YX	Dočasně skryt prvek
YY	Obnovit dočasně skryté
KK	Zaměnit koleno (CC)
KS	Klávesové zkratky
S;	Sklon dolu
S+	Sklon nahoru
Sě	Sklon vypnut
Některé klávesové zkratky je třeba změnit po vzoru AutoCAD.	

